□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

# MPC9600AER2

| | | | |
|---|---|---|---|
| □□□□ □□□ | MPC9600AER2 | □ RoHs □□□ | |
| □□□□ / □□□ | Renesas Electronics Corporation | □□□□□□ □□□ | 4311 pcs stock |
| □□□□ □□□□□ | IC PLL CLOCK DRIVER 48TQFP | □ | Hong Kong |
| □□□□ □□□ | | □□□□□ □□□□ | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

## □□□ □□□ □□□

□□□□ "□□□ □□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□.□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ 24 □□□□ □□□ □□□□□□□.
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ info@global-ic.hk□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□.

□□□ □□□ □□□

## □□□□□ □ MPC9600AER2

| | | | |
|---|---|---|---|
| □□□□ - □□□□□ | 2.375V ~ 3.465V | □□□□ | PLL Clock Driver |
| □□□□□ □□□□□ □□□ | 48-TQFP (7x7) | □□□□□ | - |
| □□□ - □□□□: □□□□ | 2:21 | □□□ / □□□ | 48-LQFP |
| □□□ | Tape & Reel (TR) | PLL | Yes with Bypass |
| □□□ | LVCMOS | □□□□ □□□ □□□ | -40°C ~ 85°C |
| □□□□□□ □□□ | 1 | □□□□□ □□□□ | Surface Mount |
| □□□ | LVCMOS, LVPECL | □□□□□ - □□□□ | 200MHz |
| □□□□ / □□□ | Yes/Yes | □□□□ - □□□□-□□□ | Yes/No |
| □□□□□ □□□ □□□ | MPC9600 | | |

## □□□□ □□□□



□□□□□ □□□□ □□□□ MOSER □□□□□□□□ □□□□□□□□ "□□□ □□□□□

**2023/07/4**

□□□□□□ □□□ □□ □ □□□ □ SIC □□□□ □□□□

**2023/08/31**

□ Super □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

**2023/08/16**

□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ 3.13 □□□□□□□□

**2023/08/30**

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ 1% □□ □□□ MCU □ □□□□□

**2023/09/12**

□□□□□ □□□□ □□□□ MOSER □□□□□□□□ □□□□□□□□ "□□□ □□□□□

**2023/07/4**

12. □□□ 48 □□□ □□□□ □□□□□□ □ 800 □□ □□□ □□□□□

**2023/09/13**

□□□ □□□□□□-□□-□□□ 1GHz □□□ □□□□□□ □□□

**2023/09/15**

Rutronik □□ Mederik Checking orto en □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

**2023/07/4**

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□

**2023/08/31**

□□□□□ □□□: - □ AI □□□ □□□ □ 12 □□□□□

**2023/03/15**

□□□□□ □□□□ □□□□ □□?

**2023/07/19**

□□□□□□ □□ □ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□

**2023/09/13**



□□□ □□□ © 2023 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ - Global-IC

□-□□: info@global-ic.hk

□□□□: 19f Lockhart □□□□, □□□□□ □□□□, WAN CHAI, □□□ □□□